景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受 驗 地 點	鐵(mg/L)	採樣日期	檢測結果
商二館 水龍頭出水口	0.03	102.08.20	符合規定
行政大樓 水龍頭出水口	0.04	102.08.20	符合規定
商一館 水龍頭出水口	ND<0.029	102.08.20	符合規定
餐旅大樓 水龍頭出水口	ND<0.029	102.08.20	符合規定
圖資大樓 水龍頭出水口	0.04	102.08.20	符合規定
設計館 水龍頭出水口	0.05	102.08.20	符合規定
電資大樓 水龍頭出水口	ND<0.029	102.08.20	符合規定
人文館 水龍頭出水口	0.03	102.08.20	符合規定
育成大樓 水龍頭出水口	ND<0.029	102.08.20	符合規定
以下空白			

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：鄧運妹
檢驗室主任：陳慶洲

註: 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

鐵:自來水水質標準為0.3 mg/L以下

樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之

鐵MDL＝0.028 mg/L。

台技水質環保科技檢驗室　製表