景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受驗地點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
行政大樓四樓NO.18無障礙 飲水機	<5	<1	100.08.16	符合規定
商二館四樓男廁外(左)NO.25 飲水機	<5	<1	100.08.16	符合規定
商二館三樓男廁外(左)NO.23 飲水機	<5	<1	100.08.16	符合規定
行政大樓三樓NO.15無障礙 飲水機	<5	<1	100.08.16	符合規定
商一館一樓廁所旁NO.3 飲水機	<5	<1	100.08.16	符合規定
餐旅大樓五樓廁所旁NO.91 飲水機	<5	<1	100.08.16	符合規定
電資館四樓女廁旁NO.39 飲水機	<5	<1	100.08.16	符合規定
電資館三樓男廁旁NO.37 飲水機	<5	<1	100.08.16	符合規定
電資館一樓女廁旁NO.33 飲水機	<5	<1	100.08.16	符合規定
電資館B_1教室前NO.31 飲水機	<5	<1	100.08.16	符合規定
人文館B_1走廊NO.46 飲水機	35	<1	100.08.16	符合規定
育成大樓八樓簡易廚房內(右)NO.69 飲水機	<5	<1	100.08.16	符合規定
育成大樓七樓簡易廚房內(右)NO.67 飲水機	<5	<1	100.08.16	符合規定
以下空白				

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗專用報告書章
負責人：鄧運妹
檢驗室主任：陳慶洲

註一 ： 飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制.

註二 ： 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室　製表