景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受驗地點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
商二館三樓男廁旁(左)NO.23 飲水機	<5	<1	102.05.20	符合規定
行政大樓四樓NO.18 無障礙飲水機	<5	<1	102.05.20	符合規定
行政大樓三樓NO.15 無障礙飲水機	83	<1	102.05.20	符合規定
行政大樓二樓走廊NO.13 飲水機	<5	<1	102.05.20	符合規定
商一館二樓男廁旁(左)NO.4 飲水機	<5	<1	102.05.20	符合規定
餐旅大樓四樓廁所前NO.90 飲水機	<5	<1	102.05.20	符合規定
圖資大樓四樓電梯後方NO.85 飲水機	<5	<1	102.05.20	符合規定
圖資大樓二樓廁所前NO.82 飲水機	<5	<1	102.05.20	符合規定
電資館六樓女廁前NO.43 飲水機	<5	<1	102.05.20	符合規定
電資館二樓男廁前NO.34 飲水機	<5	<1	102.05.20	符合規定
育成大樓八樓簡易廚房內(左)NO.68 飲水機	<5	<1	102.05.20	符合規定
育成大樓七樓簡易廚房內(左)NO.66 飲水機	<5	<1	102.05.20	符合規定
育成大樓二樓走廊NO.57 飲水機	<5	<1	102.05.20	符合規定
以下空白				

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告專用章
負責人：鄧運妹
檢驗室主任：陳慶洲

註一 ： 飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制.

註二 ： 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室　製表