景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
行政大樓一樓哺乳室前NO.12 飲水機	78	<1	101.05.10	符合規定
行政大樓六樓客服中心旁NO.20 飲水機	23	<1	101.05.10	符合規定
行政大樓四樓NO.18無障礙 飲水機	<5	<1	101.05.10	符合規定
行政大樓三樓NO.15無障礙 飲水機	60	<1	101.05.10	符合規定
商一館二樓男廁旁(右)NO.5 飲水機	15	<1	101.05.10	符合規定
餐旅大樓三樓廁所前NO.89 飲水機	15	<1	101.05.10	符合規定
商二館五樓男廁旁(右)NO.28 飲水機	<5	<1	101.05.10	符合規定
商二館二樓男廁旁NO.22 飲水機	35	<1	101.05.10	符合規定
人文館B_1走廊NO.45 飲水機	<5	<1	101.05.10	符合規定
設計館一樓NO.72 飲水機	<5	<1	101.05.10	符合規定
育成大樓七樓簡易廚房內(右)NO.67 飲水機	<5	<1	101.05.10	符合規定
育成大樓五樓簡易廚房內(右)NO.63 飲水機	<5	<1	101.05.10	符合規定
育成大樓一樓廁所旁NO.55 飲水機	<5	<1	101.05.10	符合規定
以下空白				

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗專用報告書章
負責人：鄧運妹
檢驗室主任：陳慶洲

註一 ： 飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制.

註二 ： 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室 製表