景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
商二館三樓男廁外(左) 飲水機	60	<1	104.02.24	符合規定
行政大樓四樓無障礙 飲水機	85	<1	104.02.24	符合規定
行政大樓三樓無障礙 飲水機	45	<1	104.02.24	符合規定
行政大樓二樓走廊 飲水機	<5	<1	104.02.24	符合規定
商一館一樓無障礙廁所外 飲水機	<5	<1	104.02.24	符合規定
餐旅大樓五樓廁所外 飲水機	43	<1	104.02.24	符合規定
圖資大樓二樓電梯前 飲水機	10	<1	104.02.24	符合規定
設計館夾層 飲水機	<5	<1	104.02.24	符合規定
電資館三樓男廁外 飲水機	<5	<1	104.02.24	符合規定
電資館一樓男廁外 飲水機	<5	<1	104.02.24	符合規定
人文館二樓女廁外(左) 飲水機	<5	<1	104.02.24	符合規定
育成大樓九樓簡易廚房(右) 飲水機	<5	<1	104.02.24	符合規定
育成大樓二樓D203-1室旁 飲水機	<5	<1	104.02.24	符合規定
以下空白				

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
專用章 檢驗報告書
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

註一 ： 飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制.

註二 ： 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室 製表