景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
行政大樓四樓NO.18無障礙 飲水機	35	<1	100.11.16	符合規定
商二館四樓男廁旁(右)NO.26 飲水機	<5	<1	100.11.16	符合規定
商二館三樓男廁旁(右)NO.24 飲水機	<5	<1	100.11.16	符合規定
商一館二樓男廁旁(左)NO.4 飲水機	<5	<1	100.11.16	符合規定
人文館二樓女廁旁NO.50 飲水機	<5	<1	100.11.16	符合規定
籃球場NO.92 飲水機	<5	<1	100.11.16	符合規定
行政大樓三樓NO.15無障礙 飲水機	<5	<1	100.11.16	符合規定
電資館六樓男廁旁NO.42 飲水機	<5	<1	100.11.16	符合規定
電資館五樓男廁旁NO.40 飲水機	<5	<1	100.11.16	符合規定
電資館三樓女廁旁NO.36 飲水機	<5	<1	100.11.16	符合規定
電資館一樓男廁旁NO.32 飲水機	<5	<1	100.11.16	符合規定
圖資大樓五樓電梯前NO.86 飲水機	30	<1	100.11.16	符合規定
圖資大樓二樓電梯前NO.83 飲水機	<5	<1	100.11.16	符合規定
以下空白				

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗專用報告章
負責人：鄧運妹
檢驗室主任：陳慶洲

註一 ： 飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制.

註二 ： 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室 製表