景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
行政大樓四樓NO.18無障礙 飲水機	<5	<1	101.02.15	符合規定
行政大樓三樓NO.15無障礙飲水機	<5	<1	101.02.15	符合規定
商一館四樓男廁旁(右)NO.9 飲水機	<5	<1	101.02.15	符合規定
商二館六樓男廁旁NO.30 飲水機	<5	<1	101.02.15	符合規定
足球場NO.93 飲水機	75	<1	101.02.15	符合規定
圖資大樓三樓廁所前NO.84 飲水機	<5	<1	101.02.15	符合規定
設計館四樓茶水間NO.77 飲水機	<5	<1	101.02.15	符合規定
設計館二樓視傳系辦公室NO.74 飲水機	<5	<1	101.02.15	符合規定
電資館七樓測頻量測中心NO.44 飲水機	<5	<1	101.02.15	符合規定
人文館四樓男廁旁(右)NO.53 飲水機	<5	<1	101.02.15	符合規定
人文館一樓教官室旁NO.48 飲水機	<5	<1	101.02.15	符合規定
育成大樓四樓簡易廚房(右)NO.61 飲水機	78	<1	101.02.24	符合規定
育成大樓三樓簡易廚房(左)NO.58 飲水機	70	<1	101.02.24	符合規定
以下空白				
		台技水質環保科技檢驗股份有限公司		
		檢驗報告專用章 負責人：鄧運妹 檢驗室主任：陳慶洲		

註一 ： 飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制.

註二 ： 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室 製表