景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受驗地點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
行政大樓五樓走廊NO.19 飲水機	80	<1	101.08.24	符合規定
商一館四樓男廁旁(左)NO.8 飲水機	<5	<1	101.08.24	符合規定
行政大樓四樓NO.18 無障礙飲水機	33	<1	101.08.24	符合規定
行政大樓三樓NO.15 無障礙飲水機	53	<1	101.08.24	符合規定
行政大樓三樓走廊NO.14 飲水機	33	<1	101.08.24	符合規定
商二館五樓男廁旁(左)NO.27 飲水機	78	<1	101.08.24	符合規定
商二館一樓走廊NO.21 飲水機	<5	<1	101.08.24	符合規定
設計館三樓茶水間前NO.75 飲水機	<5	<1	101.08.24	符合規定
人文館三樓男廁旁NO.51 飲水機	<5	<1	101.08.24	符合規定
人文館一樓教官室旁(右)NO.47 飲水機	<5	<1	101.08.24	符合規定
育成大樓六樓簡易廚房內(左)NO.64 飲水機	60	<1	101.08.24	符合規定
育成大樓四樓簡易廚房內(左)NO.60 飲水機	28	<1	101.08.24	符合規定
育成大樓二樓D212室前NO.56 飲水機	<5	<1	101.08.24	符合規定
以下空白				

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專用檢驗報告書章

負責人：鄧運妹

檢驗室主任：陳慶洲

註一 ： 飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制.

註二 ： 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室　製表