

景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢 測 結 果
行政大樓一樓總務長室前 飲水機	50	<1	104.05.22	符合規定
商二館六樓男廁旁 飲水機	60	<1	104.05.22	符合規定
行政大樓四樓無障礙 飲水機	25	<1	104.05.22	符合規定
行政大樓三樓無障礙 飲水機	90	<1	104.05.22	符合規定
商一館二樓男廁旁(右) 飲水機	38	<1	104.05.22	符合規定
餐旅大樓二樓廁所外 飲水機	93	<1	104.05.22	符合規定
圖資大樓四樓電梯後方 飲水機	30	<1	104.05.22	符合規定
設計館四樓茶水間 飲水機	<5	<1	104.05.22	符合規定
電資館六樓女廁旁 飲水機	50	<1	104.05.22	符合規定
人文館三樓廁所外 飲水機	65	<1	104.05.22	符合規定
育成大樓六樓簡易廚房(右) 飲水機	<5	<1	104.05.22	符合規定
育成大樓三樓簡易廚房(右) 飲水機	<5	<1	104.05.22	符合規定
足球場 飲水機	<5	<1	104.05.22	符合規定
以下空白				
		 台技水質環保科技檢驗股份有限公司		
		檢 驗 專 用 報 告 章 負責 人：陳 雅 泱		
		檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲		

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。

註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準