

景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受驗地點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
商二館四樓男廁旁(右)NO.26 飲水機	<5	<1	102.08.20	符合規定
行政大樓四樓NO.18 無障礙飲水機	80	<1	102.08.20	符合規定
行政大樓三樓NO.15 無障礙飲水機	75	<1	102.08.20	符合規定
商一館一樓廁所旁NO.3 飲水機	<5	<1	102.08.20	符合規定
餐旅大樓五樓廁所前NO.91 飲水機	<5	<1	102.08.20	符合規定
圖資大樓五樓電梯前NO.86 飲水機	<5	<1	102.08.20	符合規定
電資館四樓女廁旁NO.39 飲水機	<5	<1	102.08.20	符合規定
電資館三樓男廁旁NO.36 飲水機	<5	<1	102.08.20	符合規定
電資館一樓女廁旁NO.33 飲水機	<5	<1	102.08.20	符合規定
電資館B ₁ 教室前NO.31 飲水機	<5	<1	102.08.20	符合規定
籃球場旁NO.92 飲水機	<5	<1	102.08.20	符合規定
育成大樓九樓簡易廚房(左)NO.70 飲水機	48	<1	102.08.20	符合規定
育成大樓八樓簡易廚房(右)NO.69 飲水機	<5	<1	102.08.20	符合規定
以下空白				
		 台技水質環保科技檢驗股份有限公司		
		檢驗報告專用章 負責人：鄧運妹 檢驗室主任：陳慶洲		

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。

註二：本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準