


景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
餐旅大樓四樓廁所前 飲水機	<5	<1	103.11.18	符合規定
商二館五樓廁所旁(左) 飲水機	<5	<1	103.11.18	符合規定
商一館四樓廁所旁(左) 飲水機	<5	<1	103.11.18	符合規定
行政大樓四樓無障礙 飲水機	<5	<1	103.11.18	符合規定
行政大樓三樓無障礙 飲水機	58	<1	103.11.18	符合規定
行政大樓一樓哺乳室前 飲水機	<5	<1	103.11.18	符合規定
圖資大樓二樓廁所前 飲水機	<5	<1	103.11.18	符合規定
設計館一樓藝文中心前 飲水機	<5	<1	103.11.18	符合規定
電資館四樓男廁旁 飲水機	<5	<1	103.11.18	符合規定
人文館B ₁ 走廊 飲水機	<5	<1	103.11.18	符合規定
人文館二樓女廁旁(左) 飲水機	<5	<1	103.11.18	符合規定
育成大樓一樓左側 飲水機	<5	<1	103.11.18	符合規定
育成大樓五樓簡易廚房(右) 飲水機	<5	<1	103.11.18	符合規定
以下空白				



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

檢驗報告書

專用章

註一：飲用水質管理條例標準
 大腸桿菌群:6CFU/100mL
 飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。

註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準