

檢驗報告

景文科技大學 飲水機 總表

| 採樣地點<br>(樣品描述)             | 檢測結果                   |                    | 採樣時間  |
|----------------------------|------------------------|--------------------|-------|
|                            | 大腸桿菌群<br>(CFU / 100mL) | 總菌落數<br>(CFU / mL) |       |
|                            | 最大限值 <6                | —                  |       |
| 商一館-3F 女廁所旁 (左)            | <1                     | TNTC               | 8月28日 |
| 行政大樓-1F 環安中心外(樓梯間)         | <1                     | 1100               | 8月28日 |
| 行政大樓-3F 行政通往商一館通道 噴水式(無障礙) | <1                     | 200                | 8月28日 |
| 行政大樓-4F 學輔中心前 噴水式(無障礙)     | <1                     | TNTC               | 8月28日 |
| 商二館-3F 男廁所 (左)             | <1                     | TNTC               | 8月28日 |
| 商二館-4F 女廁所 (左)             | <1                     | TNTC               | 8月28日 |
| 電資館-4F 女廁所旁                | <1                     | TNTC               | 8月28日 |
| 人文館-2F 女廁轉角                | <1                     | 210                | 8月28日 |
| 宿舍大樓-7F小交誼廳                | <1                     | <5                 | 8月28日 |
| 宿舍大樓-8F 小交誼廳               | <1                     | <5                 | 8月28日 |
| 設計館-2F 視傳系辦公室              | <1                     | TNTC               | 8月28日 |
| 圖資大樓-4F 電後方                | <1                     | 660                | 8月28日 |
| 餐旅大樓-2F 廁所前空地              | <1                     | TNTC               | 8月28日 |
| 清華                         | <1                     | TNTC               | 8月28日 |

備註

1. TNTC : Too Numerous To Count · 菌落太多無法計數。