

檢驗報告
景文科技大學 飲水機 總表

採樣地點 (樣品描述)	檢測結果		採樣時間
	大腸桿菌群 (CFU / 100mL)	總菌落數 (CFU / mL)	
	最大值 < 6	—	
商一館-2F 男廁所旁 (右)	<1	TNTC	11月13日
行政大樓-1F 哺乳室前(展覽館)	<1	TNTC	11月13日
行政大樓-3F 行政通往商一館通道 噴水式(無障礙)	<1	TNTC	11月13日
行政大樓-4F 學輔中心前 噴水式(無障礙)	<1	TNTC	11月13日
商二館-2F 男廁所旁	<1	1500	11月13日
商二館-6F 男廁所旁	<1	TNTC	11月13日
電資館-1F 女廁所旁	<1	TNTC	11月13日
人文館-2F 女廁轉角	<1	TNTC	11月13日
育成大樓-3F 小交誼廳	<1	TNTC	11月13日
育成大樓-5F 小交誼廳	<1	TNTC	11月13日
設計館-4F 茶水間	<1	TNTC	11月13日
圖資大樓-3F 廁所前	<1	TNTC	11月13日
餐旅大樓-4F 廁所前空地	<1	TNTC	11月13日

備註

1. TNTC : Too Numerous To Count · 菌落太多無法計數。