

檢驗報告

景文科技大學 飲水機 總表

採樣地點 (樣品描述)	檢測結果		採樣時間
	大腸桿菌群 (CFU / 100mL)	總菌落數 (CFU / mL)	
	最大限值 <6	—	
商一館-4F男廁所旁 (左)	<1	<5	2月21日
行政大樓-2F行政通往商一館通道	<1	230	2月21日
行政大樓-3F行政通往商一館通道	<1	23	2月21日
行政大樓-4F學輔中心前	<1	13	2月21日
商二館-5F男廁所 (左)	<1	8	2月21日
電資館-3F男廁所旁	<1	<5	2月21日
電資館-6F女廁所旁	<1	880	2月21日
人文館-4F男廁所旁 (右)	<1	<5	2月21日
育成大樓-2F小交誼廳	<1	55	2月21日
育成大樓-6F小交誼廳	<1	68	2月21日
設計館-3F茶水間前	<1	40	2月21日
圖資大樓-2F電梯前	<1	TNTC	2月21日
餐旅大樓-5F廁所前空地	<1	310	2月21日

備註

1. TNTC : Too Numerous To Count , 菌落太多無法計數。