

檢驗報告

景文科技大學 飲水機 總表

採樣地點 (樣品描述)	檢測結果		採樣時間
	大腸桿菌群 (MPN / 100mL)	總菌落數 (CFU / mL)	
	最大限值<6	—	
商一館(C棟)2樓 WC男廁所旁(右)	<1	<5	11月5日
商一館(C棟)4樓WC男廁所旁(右)	<1	23	11月5日
行政大樓(B棟)3樓接商一館走廊	<1	<5	11月5日
商二館(A棟)1樓儲藏室旁	<1	63	11月5日
商二館(A棟)4樓WC男廁所旁(左)	<1	TNTC	11月5日
電資館(E棟)B1樓教室前	<1	<5	11月5日
電資館(E棟)3樓WC男廁所旁	<1	<5	11月5日
宿舍(D棟)3樓小交誼廳	<1	<5	11月5日
宿舍(D棟)6樓小交誼廳	<1	<5	11月5日
宿舍(D棟)9樓小交誼廳	<1	<5	11月5日
設計館(L棟)2樓辦公室內	<1	TNTC	11月5日
圖資大樓2樓電梯前	<1	TNTC	11月5日
圖資大樓5樓董事會辦公室	<1	300	11月5日

備註

TNTC：Too Numerous To Count，菌落太多無法計數。

1