


景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
行政大樓一樓哺乳室前 飲水機	<5	<1	103.02.24	符合規定
行政大樓四樓無障礙 飲水機	18	<1	103.02.24	符合規定
行政大樓三樓無障礙 飲水機	70	<1	103.02.24	符合規定
商一館四樓男廁旁(左) 飲水機	<5	<1	103.02.24	符合規定
商一館二樓男廁旁(右) 飲水機	<5	<1	103.02.24	符合規定
餐旅大樓三樓廁所前 飲水機	<5	<1	103.02.24	符合規定
足球場 飲水機	<5	<1	103.02.24	符合規定
圖資大樓三樓廁所前 飲水機	<5	<1	103.02.24	符合規定
設計館二樓視傳系辦公室 飲水機	<5	<1	103.02.24	符合規定
電資館七樓射頻量測中心 飲水機	<5	<1	103.02.24	符合規定
人文館一樓教官室外(左) 飲水機	<5	<1	103.02.24	符合規定
人文館四樓男廁旁(右) 飲水機	<5	<1	103.02.24	符合規定
育成大樓四樓簡易廚房內(右) 飲水機	93	<1	103.02.24	符合規定
以下空白				

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">檢 驗 報 告 章</td> <td style="text-align: center;">負 責 人：鄧運妹</td> </tr> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">檢 驗 報 告 章</td> <td style="text-align: center;">檢 驗 室 主 任：陳慶洲</td> </tr> </table>	檢 驗 報 告 章	負 責 人：鄧運妹	檢 驗 報 告 章	檢 驗 室 主 任：陳慶洲
檢 驗 報 告 章	負 責 人：鄧運妹			
檢 驗 報 告 章	檢 驗 室 主 任：陳慶洲			

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。

註二：本表僅供參考, 實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室 製表