# 景文科技大學水質檢驗結果一覽表

| 受 驗 地 點 | 總菌落數 | 大腸桿菌群 | 採樣日期 | 檢測結果 |
|---|---|---|---|---|
| 行政大樓四樓無障礙 飲水機 | <5 | <1 | 103.08.26 | 符合規定 |
| 行政大樓三樓無障礙 飲水機 | 80 | <1 | 103.08.26 | 符合規定 |
| 商二館二樓男廁旁 飲水機 | <5 | <1 | 103.08.26 | 符合規定 |
| 商一館五樓男廁旁 飲水機 | <5 | <1 | 103.08.26 | 符合規定 |
| 餐旅大樓三樓廁所前 飲水機 | <5 | <1 | 103.08.26 | 符合規定 |
| 圖資大樓一樓走廊 飲水機 | <5 | <1 | 103.08.26 | 符合規定 |
| 設計館三樓茶水間前 飲水機 | <5 | <1 | 103.08.26 | 符合規定 |
| 電資館五樓女廁旁 飲水機 | <5 | <1 | 103.08.26 | 符合規定 |
| 電資館二樓男廁旁 飲水機 | <5 | <1 | 103.08.26 | 符合規定 |
| 籃球場旁 飲水機 | <5 | <1 | 103.08.26 | 符合規定 |
| 人文大樓一樓教官室外(右) 飲水機 | 75 | <1 | 103.08.26 | 符合規定 |
| 育成大樓六樓簡易廚房(左) 飲水機 | <5 | <1 | 103.08.26 | 符合規定 |
| 育成大樓二樓左側走廊 飲水機 | <5 | <1 | 103.08.26 | 符合規定 |
| 以下空白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗專用報告書章
負責人：鄧運妹
檢驗室主任：陳慶洲

註一 ： 飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制.

註二 ： 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室 製表