

檢驗報告
景文科技大學 飲水機 總表

採樣地點 (樣品描述)	檢測結果		採樣時間
	大腸桿菌群 (MPN / 100mL)	總菌落數 (CFU / mL)	
	最大限值 <6	—	
商一館(C棟)2樓WC男廁所旁(左)	<1	<5	2月11日
行政大樓(B棟)3樓接商一館走廊	<1	<5	2月11日
商二館(A棟)3樓WC男廁所旁(右)	<1	<5	2月11日
商二館(A棟)6樓WC男廁所旁	<1	1100	2月11日
電資館(E棟)3樓WC女廁所旁	<1	<5	2月11日
電資館(E棟)6樓WC女廁所旁	<1	150	2月11日
宿舍(D棟)3樓小交誼廳	<1	10	2月11日
宿舍(D棟)5樓小交誼廳	<1	55	2月11日
宿舍(D棟)8樓小交誼廳	<1	<5	2月11日
設計館(L棟)2樓辦公室內	<1	<5	2月11日
圖資大樓3樓影印室	<1	98	2月11日
圖資大樓4樓電梯後方	<1	93	2月11日
餐旅大樓3樓廁所前空地	<1	60	2月11日

|