

## 景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢 測 結 果
商一館B <sub>1</sub> 桌球室內NO.1 飲水機	<5	<1	101.11.13	符合規定
商二館六樓廁所旁(左)NO.29 飲水機	<5	<1	101.11.13	符合規定
商一館五樓廁所旁NO.2 飲水機	<5	<1	101.11.13	符合規定
餐旅大樓二樓廁所前NO.88 飲水機	<5	<1	101.11.13	符合規定
行政大樓四樓NO.17 飲水機	<5	<1	101.11.13	符合規定
行政大樓四樓NO.18 無障礙飲水機	<5	<1	101.11.13	符合規定
行政大樓三樓NO.15 無障礙飲水機	45	<1	101.11.13	符合規定
電資館五樓女廁旁NO.41 飲水機	<5	<1	101.11.13	符合規定
電資館二樓男廁旁NO.35 飲水機	<5	<1	101.11.13	符合規定
人文館四樓男廁旁(左)NO.52 飲水機	<5	<1	101.11.13	符合規定
人文館二樓女廁旁(右)NO.49 飲水機	<5	<1	101.11.13	符合規定
育成大樓三樓簡易廚房(右)NO.59 飲水機	<5	<1	101.11.13	符合規定
育成大樓一樓機房前NO.55 飲水機	<5	<1	101.11.13	符合規定
以下空白				

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專  
用  
章
負責人：鄧運妹  
檢驗室主任：陳慶洲

註一：飲用水質管理條例標準  
 大腸桿菌群:6CFU/100mL  
 飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。  
 註二：本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準