

檢驗報告
景文科技大學 飲水機 總表

採樣地點 (樣品描述)	檢測結果		採樣時間
	大腸桿菌群 (MPN / 100mL)	總菌落數 (CFU / mL)	
	最大限值 <6	—	
商一館(C棟)1樓WC男廁所旁	<1	<5	8月18日
商一館(C棟)4樓WC女廁所旁(左)	<1	<5	8月18日
行政大樓(B棟)1樓醫師診療室	<1	<5	8月18日
行政大樓(B棟)5樓接商一館走廊	<1	230	8月18日
商二館(A棟)5樓WC男廁所旁(右)	<1	73	8月18日
電資館(E棟)2樓WC男廁所旁	<1	450	8月18日
電資館(E棟)5樓WC男廁所旁	<1	15000	8月18日
宿舍(D棟)2樓小交誼廳	<1	<5	8月18日
宿舍(D棟)5樓小交誼廳	<1	<5	8月18日
宿舍(D棟)7樓小交誼廳	<1	<5	8月18日
設計館(L棟)3樓廁所前空地	<1	110	8月18日
圖資大樓1樓茶水間	<1	35	8月18日
餐旅大樓5樓廁所前空地	<1	2100	8月18日