

檢驗報告

景文科技大學 飲水機 總表

採樣地點 (樣品描述)	檢測結果		採樣時間
	大腸桿菌群 (MPN / 100mL)	總菌落數 (CFU / mL)	
	最大限值 < 6	—	
商一館(C棟)1樓WC男廁所旁	<1	80	11月8日
行政大樓(B棟)2樓接商一館走廊	<1	<5	11月8日
商二館(A棟)3樓WC男廁所旁(左)	<1	230	11月8日
商二館(A棟)5樓WC男廁所旁(右)	<1	48	11月8日
電資館(E棟)2樓WC男廁所旁	<1	450	11月8日
電資館(E棟)5樓WC女廁所旁	<1	320	11月8日
宿舍(D棟)2樓小交誼廳	<1	150	11月8日
宿舍(D棟)6樓小交誼廳	<1	<5	11月8日
宿舍(D棟)8樓小交誼廳	<1	<5	11月8日
設計館(L棟)3樓廁所前空地	<1	80	11月8日
圖資大樓3樓廁所前空地	<1	450	11月8日
餐旅大樓4樓廁所前空地	<1	230	11月8日

備註

1. TNTC : Too Numerous To Count · 菌落太多無法計數。