

檢驗報告
景文科技大學 飲水機 總表

採樣地點 (樣品描述)	檢測結果		採樣時間
	大腸桿菌群 (MPN / 100mL)	總菌落數 (CFU / mL)	
	最大限值<6	—	
商一館(C棟)3樓 WC男廁所旁(右)	<1	<5	2月9日
行政大樓(B棟)3樓 交誼中心內	<1	<5	2月9日
行政大樓(B棟)6樓 客服中心旁	<1	<5	2月9日
商二館(A棟)5樓WC男廁所旁(左)	<1	<5	2月9日
電資館(E棟)1樓WC女廁所旁(左)	<1	<5	2月9日
電資館(E棟)6樓WC男廁所旁	<1	<5	2月9日
電資館(E棟)7樓測頻量測中心內	<1	<5	2月9日
宿舍(D棟)4樓小交誼廳	<1	8900	2月9日
宿舍(D棟)7樓小交誼廳	<1	460	2月9日
宿舍(D棟)9樓小交誼廳	<1	<5	2月9日
圖資大樓1樓廁所前空地	<1	13	2月9日
圖資大樓3樓廁所前空地	<1	<5	2月9日
餐旅大樓4樓廁所前空地	<1	800	2月9日

備註

TNTC : Too Numerous To Count · 菌落太多無法計數。

1