

檢驗報告

景文科技大學 飲水機 總表

採樣地點 (樣品描述)	檢測結果		採樣時間
	大腸桿菌群 (MPN / 100mL)	總菌落數 (CFU / mL)	
	最大限值<6	—	
商一館(C棟)5樓WC女廁所旁	<1	<5	5月8日
商一館(C棟)5樓WC女廁所旁	<1	<5	5月8日
商一館(C棟)3樓WC女廁所旁(左)	<1	<5	5月8日
行政大樓(B棟)1樓總務處	<1	<5	5月8日
行政大樓(B棟)4樓輔導中心旁	<1	<5	5月8日
商二館(A棟)4樓WC女廁所旁(右)	<1	<5	5月8日
電資館(E棟)4樓WC男廁所旁	<1	<5	5月8日
宿舍(D棟)B1樓販賣機旁	<1	<5	5月8日
宿舍(D棟)4樓小交誼廳	<1	15	5月8日
設計館(L棟)1樓廁所前空地	<1	<5	5月8日
設計館(L棟)4樓茶水間旁	<1	70	5月8日
圖資大樓2樓廁所前空地	<1	<5	5月8日
圖資大樓5樓電梯前	<1	15	5月8日

1