

檢驗報告
景文科技大學 飲水機 總表

採樣地點 (樣品描述)	檢測結果		採樣時間
	大腸桿菌群 (MPN / 100mL)	總菌落數 (CFU / mL)	
	最大限值<6	—	
商一館(C棟)5F WC女廁所旁	<1	<5	8月5日
商一館(C棟)3樓 WC男廁所旁(左)	<1	<5	8月5日
行政大樓(B棟)1樓 總務處	50	<5	8月5日
行政大樓(B棟)4樓 輔導中心旁	32	<5	8月5日
商二館(A棟) 4樓 WC女廁所旁(右)	<1	40	8月5日
電資館(E棟)6樓 WC女廁所旁	<1	TNTC	8月5日
宿舍(D棟)B1樓 販賣機旁	<1	<5	8月5日
宿舍(D棟)2樓 小交誼廳	<1	<5	8月5日
設計館(L棟) 1樓 廁所前空地	<1	5	8月5日
設計館(L棟) 4樓 茶水間旁	<1	<5	8月5日
圖資大樓 2樓 廁所前空地	<1	<5	8月5日
圖資大樓 5樓 電梯前	<1	5	8月5日
餐旅大樓 3樓 廁所前空地	<1	<5	8月5日

備註

TNTC : Too Numerous To Count · 菌落太多無法計數。