

檢驗報告
景文科技大學 飲水機 總表

採樣地點 (樣品描述)	檢測結果		採樣時間
	大腸桿菌群 (MPN / 100mL)	總菌落數 (CFU / mL)	
	最大限值 < 6	—	
商一館(C棟)-5F.WC男廁所旁	<1	140	8月27日
行政大樓(B棟)-1F.總務處	<1	<5	8月27日
商二館(A棟)-2F.WC男廁所旁	<1	1300	8月27日
商二館(A棟)-5F.WC男廁所旁(左)	<1	65	8月27日
電資館(E棟)-1F.WC男廁所旁	<1	<5	8月27日
電資館(E棟)-4F.WC男廁所旁	<1	<5	8月27日
宿舍(D棟)-1F.小交誼廳	<1	TNTC	8月27日
宿舍(D棟)-4F.小交誼廳	<1	<5	8月27日
設計館(L棟)-1F.廁所前空地	<1	93	8月27日
圖資大樓-2F.廁所前空地	<1	TNTC	8月27日
餐旅大樓-2F.廁所前空地	<1	TNTC	8月27日
餐旅大樓-5F.廁所前空地	<1	<5	8月27日

備註

1. TNTC : Too Numerous To Count , 菌落太多無法計數。