景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
行政大樓四樓走廊無障礙 飲水機	<5	<1	103.05.21	符合規定
行政大樓三樓走廊無障礙 飲水機	<5	<1	103.05.21	符合規定
行政大樓三樓走廊 飲水機	<5	<1	103.05.21	符合規定
人文館二樓女廁旁(右) 飲水機	<5	<1	103.05.21	符合規定
育成大樓五樓簡易廚房內(右) 飲水機	<5	<1	103.05.21	符合規定
育成大樓一樓左側廁所外 飲水機	<5	<1	103.05.21	符合規定
商二館六樓男廁旁 飲水機	<5	<1	103.05.21	符合規定
商二館一樓女廁旁 飲水機	<5	<1	103.05.21	符合規定
電資館二樓男廁旁 飲水機	<5	<1	103.05.21	符合規定
設計館一樓藝文中心前 飲水機	<5	<1	103.05.21	符合規定
圖資大樓一樓走廊 飲水機	<5	<1	103.05.21	符合規定
餐旅大樓二樓廁所前 飲水機	<5	<1	103.05.21	符合規定
商一館B_1桌球室內 飲水機	<5	<1	103.05.21	符合規定
搞茗糖R.O出水口	13	<1	103.05.21	符合規定
阿水茶舖R.O出水口	18	<1	103.05.21	符合規定
以下空白				

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗專用報告書章
負責人：鄧運妹
檢驗室主任：陳慶洲

註一 ： 飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制.

註二 ： 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室 製表